













Cómo eliminar las humedades por condensación en tu hogar

R	Herramientas	
	Rodillo o brocha	Nivel
	Espátula o llana	Esponja o trapo limpio
	Cinta métrica	
₽ P	Materiales	

Aguaplast Anti-Condensación

Plaste en polvo para evitar problemas de condensación en zonas con alto grado de humedad o con efecto pared fría. Previene la aparición de mohos.



Lisomat Anti-Condensación

Pintura acrílica con microesferas aislantes. Confiere al soporte las propiedades de: anticondensación, aislamiento térmico, amortiguación del ruido y reverberación. Recomendada para ambientes con alto nivel de humedad, o muros con efecto de pared fría. Al agua y lavable.



Fungistop

Desinfectante de superficies antes de ser pintadas. Limpia y desinfecta las superficies afectadas de mohos y esporas.

INTERIOR/EXTERIOR
TRANSPARENTE