



Cómo eliminar las humedades por condensación en tu hogar



Herramientas

- | | |
|---|---|
| ☐ Rodillo o brocha | ☐ Nivel |
| ☐ Espátula o llana | ☐ Esponja o trapo limpio |
| ☐ Cinta métrica | |



Materiales

Aguaplast Anti-Condensación

Plaste en polvo para evitar problemas de condensación en zonas con alto grado de humedad o con efecto pared fría. Previene la aparición de mohos.

—
INTERIOR
—
GRIS

Privado: Lisomat Anti-Condensación

Pintura acrílica con microesferas aislantes. Confiere al soporte las propiedades de: anticondensación, aislamiento térmico, amortiguación del ruido y reverberación. Recomendada para ambientes con alto nivel de humedad, o muros con efecto de pared fría. Al agua y lavable.

—
INTERIOR
—
BLANCO

Fungistop

Desinfectante de superficies antes de ser pintadas. Limpia y desinfecta las superficies afectadas de mohos y esporas.

—
INTERIOR/EXTERIOR
—
TRANSPARENTE